

작업장 순회점검표(2023년)

사업장명	부성스틸(주)	점검자(자격)	최초점검일	사업장확인
O : 적정, △ : 미흡(개선필요), × : 불량(개선필수), - : 미해당		장준하(위생기사)	20231107	

[순회점검표]

구분	번호	점검내용	적정여부(회차)					
			1	2	3	4	5	6
일반 환경	1	작업장 정리정돈은 잘 되어 있는가?	△	△				
	2	바닥의 미끄럼의 방지는 잘 되어 있는가?	○	○				
	3	작업장의 전체 환기상태는 양호한가?	△	△				
	4	지시안전표시의 게시여부와 그 내용은 적정한가?	△	△				
	5	작업장 및 사무실의 조도는 적절한가?	○	○				
	6	사무실의 환기상태는 적절한가?	○	○				
	7	기타 일반작업환경상태	○	○				
유해 환경	8	국소배기장치는 작동하고 있고, 그 효율성은 적정한가?	△	△				
	9	화학물질의 보관, 이동 및 취급방법은 적절한가?	△	△				
	10	특별관리 물질은 적절하게 관리되고 있는가?	△	△				
	11	MSDS는 모두 확보되어 있고, 최신상태를 유지하고 있는가?	○	○				
	12	MSDS는 근로자가 열람 가능하도록 잘 비치되어 있는가?	△	△				
	13	안전보건표지가 적절하게 부착되어 있는가?	△	△				
	14	보호구는 적절하게 잘 착용하고 있는가?	△	△				
	15	보호구의 비치상태는 양호한가?	○	○				
	16	밀폐공간에서의 작업은 적정한가?	△	△				
	17	근골격계 부담작업이 존재하는가?	△	△				
	18	중량물안내 표지는 부착되어 있는가?	△	△				
	19	휴게실과 세척시설 등의 설치되어 있는가?	○	○				
	20	기타 유해작업환경상태	△	△				

[점검상태]

*8/9 순회점검 내용 및 개선사항 - 공장 내 원자재 파이프 적재로 인하여 작업공간이 다소 협소하므로, 원자재 정리정돈 및 별도의 장소를 활용하여 작업공간 확보 바랍니다. - 전체 환기상태 미흡으로 열처리 공정 주변에 고열이 발생하고 있으므로, 강제팬을 활용하여 고열을 외부로 환기 시켜 주시기 바랍니다. - 지시안전표시가 근로자 눈에 쉽게 띄지 않으므로, 근로자 작업장소 및 출입문에 게시 바랍니다. - 표면처리장 슬롯측방형후드 제어속도가 미비하므로, 후드 및 덕트 육안 검사 후 이상 발생 시 수리 바랍니다. - 폐수처리장 내 화학물질 보관장소가 다소 미비하므로, 별도 위험물 보관 장소를 선정하여 보관 및 관리 바랍니다. - 폐수처리장, 표면처리실 특별관리물질(황산)의 관리가 다소 미흡하므로 특별관리물질 사용 시 특별관리물질 취급일지 작성바라며, 근로자 작업 동선 내 고지 및 취급일지 게시 바랍니다. - 공정 내 MSDS 비치가 미흡할 수 있으므로, 근로자가 수시로 자료 열람이 가능하도록 비치 및 게시 바랍니다. - 안전보건표지가 근로자 눈에 쉽게 띄지 않으므로, 근로자 작업장소 및 출입문에 게시 바랍니다. - 근로자 방진마스크 및 방독마스크 착용이 미비하므로, 근로자 작업 시 보호구 착용 지도 바랍니다. - 폐수처리장 내 약품 투입 시 중량물 취급이 발생하므로, 출입문 등 근로자가 보기 쉬운 곳에 중량물안내표지 게시 바랍니다. - 열처리 이동 시 작업 동선 협소하여 화상 위험이 있습니다. 열처리실 작업동선 정리정돈 바랍니다.
